TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

PERSVOORWAARDEN

V23.02 | MEI 2026

	ZEEFDRUKTRANSFER EENKLEURIG EN MEERKLEURIG	**TRANSFER DTF** DIRECT TO FILM	**DIGITALE TRANSFER MSO** OP PAPIER	**DIGITALE TRANSFER MSO / MSO PREMIUM** OP POLYESTER	**TECHNISCHE SOFTSHELL TRANSFER** ZEEFDRUK EN DIGITALE MSO	**TECHNISCHE EXTENSO TRANSFER** EENKLEURIG EN MEERKLEURIG	**SUBLIMATIE TRANSFER**
T-Shirt **Polo** **Sweatshirt** Katoen / Polyester / Polyamide	150°C 12 seconden 3 bars Koud en warm afpellen	150 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Wanneer je maar wilt pauzeren!	Niet toepasbaar	140 - 160 °C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	190 °C 45 seconden 2,5 - 3 bars Warm afpellen Katoen : Niet toepasbaar
Sporttrui **Trainingskledij** Polyester	150 °C 12 seconden 3 bars Koud en warm afpellen	140 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Wanneer je maar wilt pauzeren!	Niet toepasbaar	140 - 160 °C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	190 °C 45 seconden 2,5 - 3 bars Warm afpellen
Jas **Parka** **Bodywarmer** **Veiligheidsvest** **Werkkledij** Polyester	130 °C 12 seconden 3 bars Koud en warm afpellen	140 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Wanneer je maar wilt pauzeren!	Niet toepasbaar	140 - 160 °C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar
Regenkledij **Paraplu** **Pet** **Muts** **Handschoenen** Polyamide	130 - 150 °C 12 seconden 2,5 bars Koud afpellen	130 °C 12 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Wanneer je maar wilt pauzeren!	Niet toepasbaar	140 - 160 °C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar
Bagage **Tote bag** Katoen / Polyester / Polyamide	130 - 150 °C 15 seconden 3 bars Koud afpellen	150 °C 15 - 20 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Wanneer je maar wilt pauzeren!	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
Jute canvas	130 - 150 °C 15 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 150 °C 20 seconden 3,5 bars Koud afpellen	125 °C 12 seconden 3 bars Koud afpellen	140 - 160 °C 12 - 15 seconden 3 bars Wanneer je maar wilt pauzeren!	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
SoftShell kledij Softshell	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	140 - 160 °C 12 seconden Warm afpellen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
Badkledij **Duikpak** Elastaan / neopreen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	140 - 150 °C 12 seconden 3 bars Warm afpellen	Niet toepasbaar

TIPS VOOR EEN BETER RESULTAAT

1. Voor een zeefdruktransfer met fluorescerende inkt of inkt met effecten (retroreflecterend, fosforescerend, blacklight) raden we aan om gedurende 12 seconden aan 140°C te persen.
2. Voor een zeefdruktransfer met fluorescerende inkt en antimigrant raden we aan om gedurende 15 seconden aan 140°C te persen.
3. Voor een zeefdruktransfer op een doorzichtige drager, raden we aan om gedurende 12 seconden aan 150°C te persen en de transfer lauw (na enkele seconden) of koud af te pellen.
4. Voor een digitale transfer MSO / MSO PREMIUM met antimigrant (blocker) raden we aan om eerst aan 150°C gedurende 5 seconden te persen, 5 seconden te wachten en dan aan 150°C gedurende 12 seconden opnieuw te persen.
5. De sublimatie transfers kunnen alleen op 100% wit polyester textiel aangebracht worden.

VOOR GESUBLIMEERD TEXTIEL
Nooit de temperatuur van 140°C overschreiden om te verhinderen dat de kleuren opnieuw geactiveerd worden en in de transfer doorbloeden.

Technische gegevens worden alleen ter informatie verstrekt en kunnen variëren afhankelijk van het type machine en het gebruikte substraat. Het wordt daarom sterk aangeraden om een test uit te voeren voor productie.
Vanwege deze mogelijke variaties moeten deze technische gegevens als richtlijnen worden beschouwd. Onze aanduidingen impliceren geen enkele wettelijke garantie met betrekking tot de eigenschappen van het product.