



T-shirt, sweat, polo, schort | Katoen / Polyester

| | |
|----------------|----------|
| Druk | 3 bars |
| Perstempertuur | 160 °C |
| Perstijd | 8-12 sec |
| Afpellen | koud |

| | |
|-----------------------------------------|--|
| 40°C, binnenste buiten. | |
| Toegestaan. | |
| Matige temperatuur (maximaal 60°C). | |
| Warm strijken (150°C) binnenste buiten. | |
| Geen droogkuis. | |

Sporttrui, trainingskledij, veiligheidsvest | Katoen / Polyester

| | |
|----------------|----------|
| Druk | 3 bars |
| Perstempertuur | 160 °C |
| Perstijd | 8-12 sec |
| Afpellen | koud |

Jas, parka, bodywarmer, werkkledij | Katoen / Polyester

| | |
|----------------|----------|
| Druk | 3,5 bars |
| Perstempertuur | 145 °C |
| Perstijd | 8-12 sec |
| Afpellen | koud |

Regenkledij, paraplu | Polyester / Nylon

| | |
|----------------|----------|
| Druk | 2-5 bars |
| Perstempertuur | 130 °C |
| Perstijd | 8-10 sec |
| Afpellen | koud |

Bagage, pet, muts, handschoenen | Katoen / Polyester / Nylon

| | |
|----------------|----------|
| Druk | 2-5 bars |
| Perstempertuur | 130 °C |
| Perstijd | 8-10 sec |
| Afpellen | koud |

Optie Soft touch | Katoen / Polyester

| | |
|----------------|------------|
| Druk | 3-4 bars |
| Perstempertuur | 170-180 °C |
| Perstijd | 10-13 sec |
| Afpellen | warm |



Softshell kleding | Softshell

| | |
|----------------|------------|
| Druk | 3,5 bars |
| Perstempertuur | 145-150 °C |
| Perstijd | 12 sec |
| Afpellen | koud |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Delicaat 30°C, binnenste buiten. | |
| Verboden | |
| Matige temperatuur (maximaal 60°C). | |
| Strijken verboden. | |
| Geen droogkuis. | |



Extenso | Katoen / Polyester / Elastaan / Neopreen

| | |
|----------------|------------|
| Druk | 3,5 bars |
| Perstempertuur | 145-160 °C |
| Perstijd | 12-15 sec |
| Afpellen | koud |

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| 40°C, binnenste buiten. | |
| Toegestaan. | |
| Matige temperatuur (maximaal 60°C). | |
| Warm strijken (150°C) binnenste buiten. | |
| Chemisch reinigen met gebruikelijke oplosmiddelen. | |

LET OP Deze technische gegevens zijn gebaseerd op uitgebreide testen. Vanwege mogelijke variaties, moeten deze als richtlijnen worden beschouwd. Wij raden aan om een compatibiliteits-test op het materiaal uit te voeren. Onze aanduidingen houden geen wettelijke garantie in met betrekking tot de kenmerken van het product. • Voor een zeefdruktransfer met speciale inkt (fluorescerend) of inkt met effect (retroreflecterend, fosforescerend, blacklight) raden we aan om gedurende 12-15 seconden op 145-150 °C te persen bij een druk van 3-4 bars. • Voor een transfer met antimigrant (blocker) op gesublimeerde textiel geperst, raden wij aan om gedurende 12-15 seconden op 140-150 °C te persen.

TIPS Voor een beter resultaat, perst u het artikel voor de eerste keer zonder transfer. • Plaats een bakpapier tussen de pers en de transfer om de transfer tijdens het persen in contact te houden met de drager. • Als de transfer aan de oppervlakte blijft, pers een tweede keer met bakpapier tussen de pers en de transfer. • Verlaag de tijd en temperatuur van het persen als de transfer zich op een transparante drager bevindt. • Hoe dikker de textiel, hoe hoger de perstempertuur. • Hoe kleiner de persplaat, hoe lager de druk. • Controleer regelmatig de kwaliteit van de productie. • Als de transfer na het persen vervormt, is de perstempertuur te warm of te lang.