

PERSVOORWAARDEN

FLEX PRINT & CUT

DRAGER

KENMERKEN

AANBRENGEN

MOZAIC

Dikte zonder liner :
75 µm
Wasbestendigheid :
60 °C
Met Application Tape

Temperatuur : 150 °C
Tijd : 5 seconden
Gemiddelde / hoge druk
Warm verwijderen

Temperatuur : 130 °C
Tijd : 10 seconden
Gemiddelde / hoge druk
Warm verwijderen

TATOO NYLON

Dikte zonder liner :
70 µm
Wasbestendigheid :
40 °C
Met Application Tape

Temperatuur : 150 °C
Tijd : 15 seconden
Gemiddelde / hoge druk
Koud verwijderen

TATOO SBB MAXIMA

Dikte zonder liner :
100 µm
Wasbestendigheid :
60 °C
Met Application Tape

Temperatuur : 135 °C
Tijd : 10 seconden
Gemiddelde / hoge druk
Warm/heet verwijderen

CLEARFLEX MATTE

Dikte zonder liner :
50 µm
Wasbestendigheid :
60 °C
Zonder Application Tape

Temperatuur : 160 °C
Tijd : 15 seconden
Gemiddelde / hoge druk
Koud verwijderen



SUBLIMATIE

KENMERKEN

AANBRENGEN

De sublimatietransfers zijn
alleen voor 100% wit polyester.

Temperatuur : 190 °C
Tijd : 45 seconden
Druk : 2,5 / 3 bars
Warm verwijderen

TIPS : Wrijf, na het aanbrengen van de Application Tape, op de voor-en achterkant van de Flex / Flock. Neem de liner van de Flex af, niet de Application Tape. • Hoe dikker de stof, hoe hoger de perstemperatuur. • Hoe kleiner de persplaat, hoe lager de druk. • Controleer regelmatig de productiekwaliteit. • Was altijd binnenstebuiten.

OPGELET : Op een koele, droge plaats bewaren, uit de buurt van direct licht. Het wordt aanbevolen om de flex niet langer dan 12 maanden te bewaren. • Technische gegevens zijn gebaseerd op uitgebreide tests en onderzoekstechnieken. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke invloeden bij het verwerken en het gebruik van de informatie, moeten de gegevens als richtlijnen worden beschouwd. Het wordt aanbevolen om een compatibiliteitstest op de originele apparatuur uit te voeren. De bovenstaande informatie impliceert geen enkele wettelijke garantie met betrekking tot de eigenschappen van het product.